

Портативный сканер «АВТОАС-F16 G2»

Особенности диагностики некоторых двигателей Cummins ISF2.8, ЭБУ CM2220, автомобилей Газель 2019 г.в. и новее.

Некоторые ЭБУ CM2220, двигателей Cummins ISF2.8, автомобилей Газель 2019 г.в. и новее не диагностируются сканером «АВТОАС-F16 G2» с программой «Cummins».

Для диагностики таких ЭБУ можно использовать диагностику по универсальным протоколам J1939 (программа «J1939») и OBD-II (программа «OBD2»).

Определить такие ЭБУ можно по версии прошивки (номеру **Е/С**) на черном шильде расположенном на блоке управления двигателя CM2220:

HG80003.xx

HG80013.xx

HG80015.xx

JA10012.xx

JA10013.xx

JA10036.xx

JA10037.xx



© ACELab февраль 2023

www.acelab.ru